编号：202405-11
NO:

JL-7.8-01-003：2023（B/0）

检 测 报 告

TEST REPORT

*产（样）品名称 Product Name	氧化铝陶瓷盘
*受（送）检单位/部门 Inspected Unit	上瓷时代（泰州）科技有限公司
检 测 类 别 Test Category	委托检测
检测单位（公章） Test Unit (Seal)	中国科学院上海光学精密机械研究所检测中心
发 布 日 期 Release Date	2024 年 05 月 23 日

中国科学院上海光学精密机械研究所检测中心

Testing Center, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics Chinese Academy of Sciences

注 意 事 项

ANNOUNCEMENTS

1. 除全文复制外，未经检测中心批准不得部分复制报告，报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。
   Except for full text copying, no part of the report can be copied without the approval of the testing center, without ‘special stamp for test report’ or test organization stamp, the report is invalid.
2. 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”和检测单位公章无效。
   The report copy is invalid when there is no ‘special stamp for test report’ or test organization stamp.
3. 报告无检测员、审核人、批准人签字无效。
   The report is invalid when there is no inspector, auditor and approver’s signature.
4. 报告涂改无效。
   The altered report is invalid.
5. 检测类别包括：委托检测、型式检测和定期监督检测。
   Test categories include entrusted test, type test and regular supervision and test.
6. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
   Contacting the test organization in 15 days since you receive the report when there is exception, otherwise it isn’t accepted.
7. 送样委托检测仅对来样负责。
   The entrust test is responsible for the received sample only.
8. 本报告中带有“*”标志的信息为受（送）检单位/部门所提供，可能存在不确定性，本检测中心不做任何判定且对此不承担任何责任。
   The report information marked by “ * ”, which provided by the unit / department inspected (sent), and there may be uncertainty. The testing center does not make any judgments and assumes no responsibility for them.
9. 未经本检测单位同意，该检测报告不得用于商业性宣传。
   The report mustn’t be used for commercial purposes, without the approval of the testing center.

*受（送）检单位/部门联系方式

Contact information of the unit / department inspected (sent)

地址： Address:	泰州市医药高新区创新创业产业园三期2号厂房一层	邮政编码： Postcode:	/
电话： Tel.:	17768711846	传真： Fax:	/
电子邮箱： E-mail:	1019622031@qq.com		

检测单位联系方式

Contact Information of Testing Unit

地址： Address:	上海市嘉定区汇旺东路899号 No. 899, Huiwang East Road, Jiading District, Shanghai	邮政编码： Postcode:	201800
电话： Tel:	021-59962310	传真： Fax:	021-59528737
电子邮箱： E-mail:	siom_test001@163.com		

检 测 报 告
TEST REPORT

*产品/样品名称 Product/Sample name	氧化铝陶瓷盘	*产品/样品型号规格 Model/Type	见附件一
产品/样品数量 Number	1 片	接收日期 Received Date	2024.05.22
*产品/样品生产日期 Production Date	—	检测日期 Test Date	2024.05.23
*产品/样品编号 Product / Sample No.	03	产品/样品描述和状态 Description and Status	抛光
检测类别 Test Category	☑委托检测 Commissioned testing	☐型式检测 type inspection	☐定期监督检测 Regular supervision and inspection
检测项目 Test Items	反射波面误差		
检测依据 Normative References	GJB 8153-2013 大口径平面光学元件面形测量方法 斐索干涉法		
检测环境 Test Condition	温度：20.7℃ 湿度：43.5%RH 千级洁净室		
检测使用主要仪器设备名称和编号 Test Equipment	24 吋激光平面干涉仪，设备编号：2012-631，溯源证书号/校准号：GFJGJL1008230211166		
检测结论 Conclusions	详见附件一		
*备注 Remark	/		

主检 Main Inspector	靳浩东	审核人 Auditor	[signature]	批准人 Approver	[signature]
日期 Date	2024.5.23	日期 Date	2024.5.23	日期 Date	2024.5.23

注：检测报告正页为第一页，检测结果及数据另附页，页码续前页。

Note：The official test report is on the first page,and the test results and data are attached on the other pages. This page is continued from the previous page.

附件一：

检测报告

TEST REPORT

*规格/型号 Type （mm）	*产品/样品编号 Product / Sample No.	检 测 结 果 Testing Results	备注 Remarks
		反射波面误差 PV【注1】 (μm)	
Φ280×15	03	1.126	/

注：0° 反射方式测量，波面误差换算因子 0.5，有效口径为 Φ245mm，测试面为网纹面，分布图见附件二。

-----以下空白-----

附件二：



反射波面误差分布图

-----以下空白-----